



1. Общие сведения

- 1.1. Шкаф инструментальный модели Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4 предназначен для хранения инструмента, оснастки, комплектующих, крепежа и рабочей документации на производственных участках и складах промышленных предприятий, в мастерских и станциях техобслуживания. Изготовлен по ТУ 31.09.11-008-22653856-2025.
- 1.2. Шкаф представляет собой сборно-разборную конструкцию, собираемую из отдельных элементов с необходимым количеством полок, ящиков, экранов перфорированных, полок для инструмента. При необходимости может комплектоваться подставкой и фасадами со стеклом (Тип 1С).
- 1.3. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающих его потребительских свойств.
- 1.4. Изготовитель шкафа ООО «МастерПром»
Адрес: Россия, 450095, г. Уфа, ул. Кандринская, дом 4 корпус 1.
Электронный адрес: www.masterprom.ru.

2. Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
1	Шкаф инструментальный Тип 1-00.80, Тип 1-00.100, Тип 2-00.80, Тип 2-00.100, Тип 3-00.50, Тип 4-00.80, Тип 4-00.100	*	*тип и размер определяет Покупатель
2	Полка Тип 1.80, Тип 1.100, Тип 3.50, Тип 1-22.80, Тип 1-22.100, Тип 1-26.80, Тип 1-26.100 Комплект крепежа на 1 полку (Болт М6х12 – 6 шт., шайба 6 – 6 шт., гайка М6 – 6 шт.	*	*тип, количество и размер определяет Покупатель
3	Комплект скоб для 1 ящика Комплект крепежа на 1 комплект скоб (Болт М6х12 – 8 шт., шайба 6 – 8 шт., гайка М6 – 8 шт.	*	*количество определяет Покупатель
4	Комплект скоб для 2 ящиков Комплект крепежа на 1 комплект скоб (Болт М6х12 – 8 шт., шайба 6 – 8 шт., гайка М6 – 8 шт.	*	*количество определяет Покупатель
5	Комплект скоб для 3 ящиков Комплект крепежа на 1 комплект скоб (Болт М6х12 – 12 шт., шайба 6 – 12 шт., гайка М6 – 12 шт.	*	*количество определяет Покупатель
6	Ящик выдвижной Тип 1.80, Тип 1.100, Тип 3.50, Тип 1-20.80, Тип 1-20.100	*	*тип, количество и размер определяет Покупатель
7	Комплект направляющих для 1 выдвижного ящика L=450 мм.	*	*количество определяет Покупатель
8	Экран перфорированный Тип 1.80, Тип 1.100, Тип 3.50 Комплект крепежа на 1 экран (Болт М6х12 – 4 шт., шайба 6 – 4 шт., гайка М6 – 4 шт.	*	*тип, количество и размер определяет Покупатель
9	Полка под инструмент Тип 1.80, Тип 1.100, Тип 3.50 Комплект крепежа на 1 полку (Болт М6х12 – 8 шт., шайба 6 – 8 шт.	*	*тип, количество и размер определяет Покупатель
10	Комплект упоров для полки под инструмент Комплект крепежа на 1 комплект упоров (Болт М6х12 – 8 шт., шайба 6 – 8 шт., гайка М6 – 8 шт.	*	*зависит от количества полок под инструмент

№	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
11	Комплект для хранения грузозахватных приспособлений Тип 1.80, Тип 1.100, Тип 3.50 Комплект крепежа на 1 комплект хранения (Болт М6х12 – 6 шт., шайба 6 – 6 шт., гайка М6 – 6 шт.	*	*тип, количество и размер определяет Покупатель
12	Экран перф. для шкафа Тип 2П Комплект крепежа на 1 экран (Болт М6х12 – 11 шт., шайба 6 – 11 шт., гайка М6 – 6 шт.	*	*наличие определяет Покупатель
13	Подставка для перемещения Тип 1.80, Тип 1.100 Комплект крепежа на 1 подставку (Болт М8х20 – 4 шт., шайба 8 – 4 шт.	*	*наличие и размер определяет Покупатель
14	Перегородка центральная Комплект крепежа на 1 перегородку (Болт М6х12 – 4 шт., шайба 6 – 4 шт., гайка М6 – 4 шт.	*	*наличие определяет Покупатель
15	Скода центральная Комплект крепежа на 1 скоду (Болт М6х12 – 4 шт., шайба 6 – 4 шт., гайка М6 – 4 шт.	*	*наличие определяет Покупатель

3. Сборка и установка шкафа


Шкаф поставляется в собранном виде. Установка доп. оснащения показана на схеме №1.

4. Требования по безопасности

- 4.1. Максимально допустимая равномерно распределенная нагрузка:
на шкаф не более – 1000 кг, на полку не более – 150 кг, на ящик выдвижной не более – 40 кг,
на экран перфорированный не более – 50 кг.

5. Гарантийные обязательства

- 5.1. Изготовитель гарантирует исправную работу шкафа при условии соблюдения пользователем п.4, а также правил по транспортированию, хранению и эксплуатации.
- 5.2. Срок гарантийного обслуживания шкафа 24 месяца со дня продажи.
- 5.3. Гарантийный ремонт производится при наличии документов, подтверждающих покупку.
- 5.4. Все претензии принимаются только при наличии паспорта с отметкой торгующей организации о дате продажи шкафа. При выходе из строя изделия по вине пользователя в случае не соблюдения п. 4 изготовитель производит ремонт за счет заказчика и только при наличии паспорта.






Общая схема сборки


№1

Установка подставки



1. **Внимание!** Перед выполнением сборочной операции необходимо поставить шкаф поз.1 в горизонтальное положение задними стенками вниз.
2. Выкрутить опоры регулируемые при их наличии. Далее, приложив подставку поз.2 к нижней стороне шкафа – закрепить при помощи болтов M8x20, шайб – 4 места крепления (см. выноску А).

Установка перф. экрана на шкаф Тип 2



1. Косынки поз.4 закрепить к перфорированному экрану поз.3 при помощи болтов M6x12, шайб, гаек – 6 мест крепления, после установить экран на шкаф к задней части и закрепить при помощи болтов M6x12, шайб – 6 мест крепления (см. выноску В).